



IKON spol. s r. o., správa nemovitostí  
Kandertova 1131/1a  
180 00 Praha 8  
tel.: 251 512 274, fax: 251 512 274



V Praze dne : 6.2.2012

## **UPOZORNĚNÍ**

**závada na regulačním ventilu napouštěcího systému topení byla dnes v cca 14 hod. opravena a probíhá napouštění topného systému.**

**Je nezbytně nutné, aby jste odvzdušňovali topný systém pomocí odvzdušňovacího ventilu na vašem radiátoru. Ventil na konci radiátoru je nutné pootočit do polohy až začne unikat nahromaděný vzduch v radiátoru. V okamžiku, kdy začne z ventilku unikat voda, je odvzdušnění dokončeno.**

**Tento postup bude nutné v průběhu dnešního dne a zítra několikrát zopakovat až do doby, kdy po otevření ventilku bude unikat pouze voda.**

**Při odvzdušnění použijte nádobu na zachycení vytékající vody.**

IKON spol. s r.o.  
správa nemovitostí  
Ženklava 634/143  
180 00 Praha 8  
DIČ: CZ45800031